



## ANEXO II

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

SERVICIO DE COOPERACIÓN

### ACTUACIONES COLEGIOS AÑO/ 2017

MUNICIPIO	EDIFICIO DE ACTUACION	OBRA	INVERSION	SUBVENCION
Alaejos	Colegio Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes	Reparación persianas	2.500	2.000
Alcazarén	Colegio Rural Agrupado Río Eresma	Sustitución puerta acceso; ampliación vallado; recogida aguas	5.000	4.000
Aldeamayor de San Martín	Colegio Educación Infantil y Primaria Miguel Delibes	Instalación toldo-pérgola en ventanas	2.800	2.240
Ataquines	Colegio Rural Agrupado Llano Alto	Instalación carpintería aluminio	6.500	5.200
Bobadilla del Campo	Colegio Rural Agrupado Tierras de Medina	Hacer rampa acceso; instalación valla paralela a la salida	3.500	2.800
Bolaños de Campos	Colegio Rural Agrupado Campos de Castilla	Reforma instalación calefacción; reparación alero madera	3.500	2.800
Cabezón de Pisuerga	Colegio Educación Infantil y Primaria Melquíades Hidalgo	Reparación canalones y reposición albardillas; sustitución cuatro puertas	8.000	6.400
Campaspero	Centro de Educación Infantil y Primaria Jorge Guillén	Reparación pavimento patio; instalación cierre metálico; sustitución bajantes canalones	1.000	800
Carpio	Colegio Educación Infantil y Primaria San Sebastián	Instalación carpintería exterior	4.000	3.200
Castronuño	Colegio Rural Agrupado Florida del Duero	Pintura paramentos en zonas comunes y aulas	2.000	1.600
Ceinos de Campos	Colegio Rural Agrupado Campos de Castilla	Luminarias eficiencia energética (tipo LED) y calefacción	2.000	1.600
Cigales	Colegio Educación Infantil y Primaria Ana de Austria	Instalación persianas	3.000	2.400
La Cistérniga	Colegio Educación Infantil y Primaria Félix Cuadrado Lomas	Sustitución puerta principal acceso; adecuación entrada de acceso	3.500	2.800
Cogeces de Iscar	Colegio Público San Roque	Pintura ; colocación viseras en ventanas y reparacion suelo	700	560
Fresno el Viejo	Colegio Educación Infantil y Primaria Teresa Revilla	Renovación aseos; sustitución persianas en carpinterías exteriores	4.500	3.600
Fuensaldaña	Colegio Rural Agrupado Entreviñas	Sellado carpinterías; cambio radiadores;	1.500	1.200
Iskar	Colegio Educación Infantil y Primaria Alvar Fáñez	Sustitución carpintería	11.000	8.800

<b>MUNICIPIO</b>	<b>EDIFICIO DE ACTUACION</b>	<b>OBRA</b>	<b>INVERSION</b>	<b>SUBVENCION</b>
Matapozuelos	Colegio Rural Agrupado Río Eresma	Reparación baños y goteras; reposición vidrios; valla cerramiento; sustitución puerta; instalación estores; instalación válvula termostática radiadores	4.000	3.200
Medina del Campo	Colegios Educación Infantil y Primaria Obispo Barrientos y Clemente Fernández de la Devesa	Luminarias eficiencia energetica (tipo LED); pavimento aulas	8.000	6.400
Medina de Rioseco	Colegio Rural Agrupado Campos Góticos	Supresión barreras arquitectónicas	2.300	1.840
Montemayor de Pililla	Colegio Educación Infantil y Primaria Rosa Chacel	Sustitución puertas y ventanas	7.000	5.600
Mota del Marqués	Colegio Rural Agrupado La Besana	Reparación aseos, radiadores, iluminación y carpintería	3.000	2.400
Mucientes	Colegio Rural Agrupado Ana de Austria	Pintura paramentos verticales y techo	2.000	1.600
Pedrajas de San Esteban	Colegio Educación Infantil y Primaria Virgen de Sacedón	Sustitución carpintería	4.000	3.200
Peñafiel	Colegio Rural Agrupado La Villa	Reposición-reparación carpintería interior; reparación aseos	6.000	4.800
San Miguel del Arroyo	Colegio Educación Infantil y Primaria Arroyo	Sustitución pavimento pasillos y cortinas	1.500	1.200
San Román de Hornija	Colegio Rural Agrupado Florida del Duero	Sustitución carpinterías	6.000	4.800
Sardón de Duero	Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero	Sustitución puerta cerramiento patio; sustitución puerta entre las aulas	2.000	1.600
Serrada	Colegio Educación Infantil y Primaria Isabel de Castilla	Reforma aseos	8.000	6.400
Simancas	Colegios Educación Infantil y Primaria Los Zumacales y Puente Simancas	Reparación malla metálica rampa; desagüe; sustitución cristales y persianas biblioteca; reparación sistema cerramientos	3.000	2.400
Tordesillas	Colegio Educación Infantil y Primaria Pedro I	Mejora seguridad y confortabilidad instalaciones (rejas, persinas, bajantes y canalón)	5.500	4.400
Traspinedo	Colegio Rural Agrupado San Martin	Sustitución carpinterías	6.000	4.800
Urueña	Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo	Pavimento zona juegos infantiles	2.500	2.000
Valbuena de Duero	Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero	Reparación ventanas, persianas y aseos; rampa de acceso	7.500	6.000
Valoria la Buena	Colegio Educación Infantil y Primaria Sagrados Corazones	Sustitución de ventanas, sustitución parcial de vallado exterior	3.500	2.800
Villabáñez	Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero	Reparación carpinterías	1.700	1.360
Villabrágima	Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo	Reposición solera zona juegos por seguridad; sustitución luminaria; reparación azulejos baños; reparación pavimento distribuidor; colocación bandas antideslizantes en peldaños	2.500	2.000
Villagarcía de Campos	Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo	Reparación y consolidación celosía ladrillo vallado perimetral	2.000	1.600
Villanubla	Colegio Rural Agrupado El Páramo	Sustitución carpinterías	9.000	7.200

<b>MUNICIPIO</b>	<b>EDIFICIO DE ACTUACION</b>	<b>OBRA</b>	<b>INVERSION</b>	<b>SUBVENCION</b>
Villanueva de Duero	Colegio Educación Infantil y Primaria San Antonio	Reforma aseos	1.000	800
Villaverde de Medina	Colegio Rural Agrupado Tierras de Medina	Sustitución pavimento aulas	4.500	3.600
Zaratán	Colegio Educación Infantil y Primaria Violeta Monreal	Acondicionamiento patio y vallado por seguridad	3.500	2.800
<b>TOTAL:</b>			171.000	136.800